



Interessado: INSPETORIA DE V DA CONQUISTA  
Assunto: OUTROS  
Nº: 21296/2017 - Data: 13/03/2017  
Origem: VITORIA DA CONQUISTA



CREA-BA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA

Vitória da Conquista - BA, 13 de março de 2017.

Ofício Nº 011/2017

Ao

Ministério Público do Estado da Bahia

11ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista

Promotoria de Justiça e Cidadania

Att: Drª Guiomar Miranda de Oliveira Melo

MD: Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado da Bahia  
Promotoria Regional de Vitória da Conquista  
Protocolo de entrada de documentos  
Data 13/03/17 Protocolo nº 237/2017  
Recebido por: *Guimar Miranda*  
Rua Ministro Hermes Lima, S/N, Cidade Universitária  
Vitória da Conquista - Bahia  
Tels: 3424-9354 / 3424-9869 / 3421-1291 / 3762  
Email: vitoriaconquista@mpba.mp.br

Senhora Promotora,

Em atenção ao Ofício PJ 147/2017 datado de 21 de fevereiro de 2017 encaminhado a Inspetoria do CREA de Vitória da Conquista e protocolado sob número 19571/2017 em 07 de março de 2017, encaminhamos abaixo nossas observações e registros fruto de nossas visitas ao **Hospital Especializado Afrânio Peixoto** realizadas em 09 e 10 de março de 2017, visando atender às questões formuladas por essa Promotoria de Justiça com o fim de instruir **Procedimento Ministerial SIMP nº 644.0.21891/2016**.

### Questões:

1. “ ...vimos requisitar a V.Sa. visita com envio de parecer técnico a esta Promotoria de Justiça com relação a necessidade de realização de obras de reforma do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA**

*Hospital Especializado Afrânio Peixoto...*”

2. “ ... inclusive informando a possibilidade de, se houver obras, estas possam ser feitas sem a transferência do serviço prestado pelo referido hospital para outra unidade de saúde. ”

## **Respostas – Parecer Técnico**

### **Questão 1.**

Para atendermos ao solicitado pela 11ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista, na pessoa da Drª Guiomar Miranda de Oliveira Melo, realizamos duas visitas à unidade de saúde conhecida como Hospital Afrânio Peixoto, situado na Av. Maranhão, s/n, Bairro Ibirapuera em Vitória da Conquista, Bahia, nos dias 09 e 10 de março de 2017.

Registramos através de fotografias digitais a nossa visita pelo espaço físico do hospital, percorrendo todas as alas e os diversos setores da unidade, acompanhado do servidor Nildo Silva Santos, técnico em manutenção daquela unidade hospitalar, conversando com a Diretora do Hospital enfermeira Lygia Matos e com outros servidores dessa unidade de saúde.

Nestes registros, evidenciam-se a necessidade urgente de serviços de recuperação estrutural em diversos ambientes do hospital, existindo diversas infiltrações das instalações hidro-sanitárias que provocaram recalques nas fundações com deformações que exigem intervenções imediatas, evitando-se acidentes graves ou que possa colocar servidores e pacientes em risco. (ver fotos anexas)

As instalações hidráulicas das alas feminina e masculina estão em péssimo estado de conservação e poucos são os vasos sanitários, pias e chuveiros em condições de uso.

As instalações elétricas estão deterioradas, com “gambiarras” e extensões de rede





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA**

fora das normas técnicas, com risco de curto-circuito e incêndio. Isso ocorre praticamente em todos os ambientes do hospital.

O telhado, apresenta-se com diversas telhas quebradas, locais destelhados, com a necessidade de reparos e manutenção.

Diversas trincas e rachaduras em inúmeros ambientes, provocados por infiltrações e deformações nas fundações merecem criteriosa inspeção e reparo, retornando a estrutura ao nível de estabilidade e segurança adequado.

Equipamentos e instalações hidráulicas na lavanderia precisam de manutenção e recuperação urgente, evitando-se risco de acidentes mais graves.

Na área interna do hospital, construções existentes e sem uso (capela e coreto) encontram-se abandonadas com vegetação e mato degradando todo o ambiente e possibilitando a presença de animais peçonhentos, ratos e insetos.

Os forros de madeira apresentam-se infestados de cupim, segundo relato do técnico que nos acompanhou, e diversos forros de PVC encontram-se deteriorados e desabando, indicando: infiltrações pelo telhado, falta de manutenção e reparos, deformação na estrutura de suporte dos mesmos e má conservação do patrimônio.

A pintura está sem a devida conservação, sofrendo pela ação das infiltrações nas alvenarias e telhado, degradando todo o ambiente que, para um hospital e equipamento de saúde é inaceitável.

O registro fotográfico que acompanha este Relatório, por si só apresenta a **necessidade urgente de ações de recuperação desse importante equipamento público que atende a nossa cidade e toda a região.**

Fica, portanto, respondido a primeira questão dessa Promotoria.

## **Questão 2.**

Entendemos que, pelo que foi apresentado, é de fundamental importância a realização de obras que vão envolver praticamente todos os ambientes e unidades deste equipamento hospitalar.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA**

Registramos a necessidade de urgência na realização destas obras.

Entendemos também que este hospital é de fundamental importância para toda comunidade Conquistense e de uma extensa população do Sudoeste da Bahia, que não pode aceitar que os seus serviços sejam suspensos e ou suprimidos.

Como resolver esse problema? Simples: Planejamento e Determinação.

A **Engenharia permite**, que, em conjunto com os profissionais da área de saúde, se esse for o desejo do gestor, **com planejamento, determinação e ações específicas**, possa-se viabilizar a realização das obras **sem o fechamento e ou transferência dos serviços prestados pelo referido hospital para outra unidade de saúde.**

**Cabe-nos também registrar que a mudança desta unidade para outro local, sem a suspensão e ou supressão dos serviços ora prestados, enquanto uma reforma ampla, completa, eficiente e moderna no Hospital Afrânio Peixoto fosse realizada, seria efetivamente o mais adequado.**

Atenciosamente,

Alexandre José Brasil Pedral Sampaio

Eng. Civil – Inspetor Chefe CREA-BA em Vitória da Conquista